

**PHƯƠNG NAM**

Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017****PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số phiếu: 2614483

1. Địa điểm lấy mẫu : **CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM – TRUNG TÂM TOYOTA MIỀN NAM**

Địa chỉ: Số 32A Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. HCM

2. Thông tin mẫu : Khí thải3. Ngày lấy mẫu : 20/07/20264. Ngày trả kết quả : 19/08/2026

Chỉ tiêu	Lưu lượng Nm ³ /giờ	Bụi mg/Nm ³	Toluen mg/Nm ³	n-Butyl axetat mg/Nm ³
E1: Bên trong ống phát thải sau HTXLKT buồng phun sơn (MHM: 2612222)	14.328	41	KPH (LOD=0,05)	KPH (LOD=0,15)
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	US EPA Method 05	PD CEN/TS 13649:2014	
QCVN 19:2009/BTNMT, Giá trị C; Cột B	-	200	-	-
QCVN 20:2009/BTNMT	-	-	750	950

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- (-): Thông số không quy định giới hạn; KPH: Không Phát Hiện; LOD: giới hạn phát hiện;
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ